KAZA ARAŞTIRMA RAPORU

OLY-2026-0001 · İş kazası · Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş.

Hazırlayan: Elif Yıldız
Çıktı: 22.11.2026 17:03

İŞYERİ	Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş.
OLAY NO	OLY-2026-0001
OLAY TÜRÜ	İş kazası
TARİH VE SAAT	22.10.2026 10:40
BÖLÜM / YER	Üretim / Pres hattı 2
İŞYERİNDE Mİ	Evet
KONTROL DIŞI YER / ÖĞRENME TARİHİ	Hayır
SGK BİLDİRİMİ	23.10.2026 · EB-2026-104732 (son gün 27.10.2026)
KOLLUK BİLDİRİMİ	Bildirildi · 22.10.2026 11:05
KURUL TOPLANTISI	-
DURUM	Kapatıldı · 13.11.2026
İLGİLİ EKİPMAN	Hidrolik pres 100 ton
İNCELEME YÖNTEMİ	5 Neden
ÇIKTI TARİHİ	22.11.2026
MEVZUAT KÜNYESİ	5510 (RG 16/6/2006-26200) · 6331 (RG 30/6/2012-28339) · 6698 (RG 7/4/2016-29677) · Risk Değerlendirmesi Yön. (RG 29/12/2012-28512) · SSİY (RG 12/5/2010-27579) · İSG Kurulları Hakkında Yön. (RG 18/1/2013-28532)

1. Özet tablo

1 kişi · kırpılan uzun metinlerin tamamı kart bölümündedir

NO	Ad soyad	Görevi	Kaza sonucu	İstirahat (gün)	İşe dönüş
1	Mustafa Şen	Pres operatörü	Yaralanma	5	28.10.2026

2. Kişi kartları

Özet tabloda gösterilmeyen ya da tabloda kırpılan alanlar. Tabloda tamamı görünen bilgi burada tekrarlanmaz; numaralar tablodaki numaralardır.

1. Mustafa Şen

KAZA ANINDAKİ FAALİYET
Kalıp değiştirme

YARALANMAYA NEDEN OLAN TEMAS
Hareketli parçaya sıkışma

TIBBÎ MÜDAHALE
Derhâl yapıldı

KAZADAN SONRA
Çalışmayı bıraktı

Olayın oluş şekli

Pres hattında kalıp değişimi sırasında koruyucu kapak açıkken pres istemeden çalıştı; operatörün sol eli kalıp ile tabla arasında sıkıştı.

Kazaya sebep olan olay (sapma): 41 · Denetim kaybı (tam veya kısmi) – makine (istenmeyen başlama da dahil olmak üzere) veya maddi aracın

Sebep olan araç / gereç: 10.07 · 10.07 Biçimlendirme makineleri – basmak, ezmek yoluyla

Kaza günü işbaşı saati: 08:00

Tanıklar

Tanık kaydı girilmemiştir.

Kök neden

Kalıp değişimi için yazılı enerji kesme ve kilitleme prosedürü yoktu; koruyucu kapakta emniyet anahtarı bulunmuyordu.

Katkıda bulunan nedenler

Küme	Neden
Makine / ekipman	Koruyucu kapak açıkken pres çalışabiliyor
Yönetim / organizasyon	Kalıp değişimi talimatı güncel değil

Düzeltici ve önleyici faaliyetler

Faaliyet	Hiyerarşi	Sorumlu	Termin	Kapanış	Durum	Not
Pres kalıp değişiminde enerji kesme ve kilitleme-etiketleme uygulaması; koruyucu kapağa emniyet anahtarı	Kaynağında mühendislik önlemi	Bakım şefi	15.11.2026	12.11.2026	Tamamlandı	-

İmza / paraf

Ad-Soyad	Unvan	Tarih	İmza
Elif Yıldız	İş güvenliği uzmanı		
	İşveren / işveren vekili		

Dayanak ve açıklama

Bu rapor İSG Studio Atölye ile hazırlanmıştır. 6331 sayılı Kanun m.14/1 uyarınca işverenin kayıt, inceleme ve raporlama yükümlülüğüne dayanak oluşturmak üzere düzenlenmiştir; SGK'ya yapılması gereken bildirimin yerine geçmez (m.14/2-a). İçeriğin doğruluğu ve güncelliği işverenin sorumluluğundadır. Raporda yer alan sağlık bilgileri 6698 sayılı Kanun m.6 kapsamında özel nitelikli kişisel veridir; rapor yalnız yetkili kişilerle paylaşılır. İnceleme raporunu indirip işyerinde bulundurun: kaza ve diğer vakaların inceleme raporları, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla işyerinde bulundurulur [İSG Kurulları Yön. m.10/2].