ÇALIŞMA İZNİ

IZN-2026-0011 · Sıcak iş izni · Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş.

Hazırlayan: Elif Yıldız
Çıktı: 22.11.2026 17:03

İŞYERİ	Örnek Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş.
İZİN NO	IZN-2026-0011
İZİN TÜRÜ	Sıcak iş
DURUM	Kapatıldı
KONUM / BÖLÜM	Üretim holü, kaynak hattı 2 / Üretim
İŞ TANIMI	Kaynak hattı 2'deki konveyör şasesine gazaltı kaynağıyla destek sacı kaynatılması
PLANLANAN BAŞLANGIÇ	26.10.2026 09:00
PLANLANAN BİTİŞ	26.10.2026 17:00
GEÇERLİLİK (SAAT)	8
FİİLİ BİTİŞ	26.10.2026 14:30
ONAY ZAMANI	26.10.2026 08:50
HAZIRLAYAN	Elif Yıldız
ONAYLAYAN	Burak Tan (Üretim şefi)
KAPATAN	Burak Tan
KAPANIŞ ZAMANI	26.10.2026 14:30
ÇIKTI TARİHİ	22.11.2026 17:03
MEVZUAT KÜNYESİ	6331 (RG 30/6/2012-28339) · Binaların Yangından Korunması Hakkında Yön. (RG 19/12/2007-26735) · KKD'lerin İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yön. (RG 2/7/2013-28695) · Maden İşyerlerinde İSG Yön. (RG 19/9/2013-28770) · Patlayıcı Ortamlar Yön. (RG 30/4/2013-28633) · Yapı İşlerinde İSG Yön. (RG 5/10/2013-28786) · İş Ekipmanları Yön. (RG 25/4/2013-28628)

1. Özet tablo

13 kontrol maddesi · kırpılan uzun metinlerin tamamı kart bölümündedir

NO	Kod	Kontrol maddesi	Cevap	Dayanak
1	G1	İşin daha güvenli bir yöntemle (ör. yerde, kapalı alana girmeden) yapılıp yapılamayacağı değerlendirildi.	Evet	Yapı İşlerinde İSG Yön. Ek-4 (A) md.2-a
2	G2 *	İlgili risk değerlendirmesi gözden geçirildi; tehlike, önlem ve KKD bu izne aktarıldı.	Evet	6331 m.10/1
3	G3 *	Katılımcılara iş, tehlikeler, alınan önlemler ve görevliler anlatıldı.	Evet	6331 m.16/1
4	G4 *	Gerekli kişisel koruyucu donanım belirlendi, CE işaretli ve çalışanlara temin edildi.	Evet	KKD Yön. m.5; KKD Yön. m.6/1-a
5	G5 *	Çalışma alanı işaretlendi; yeterli bilgi ve talimat verilmemiş kişilerin girişi engellendi.	Evet	6331 m.4/1-d
6	G6 *	Ciddi ve yakın tehlikede işi bırakma, tahliye yolu ve toplanma yeri anlatıldı.	Evet	6331 m.12/1-a
7	G7	Aynı alandaki eş zamanlı işler kontrol edildi, ilgili işverenlerle koordinasyon sağlandı.	Evet	Patlayıcı Ortamlar Yön. Ek-2 md.1.2-b; 6331 m.23/1
8	G8	Kullanılacak iş ekipmanlarının çalışma öncesi operatör kontrolü yapıldı.	Evet	İş Ekipmanları Yön. Ek-III md.1.3
9	S1 *	Yanıcı ve parlayıcı malzeme uzaklaştırıldı ya da yanmaz örtüyle korundu.	Evet	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yön.

NO	Kod	Kontrol maddesi	Cevap	Dayanak
10	S2 *	Yangın gözcüsü atandı; iş boyunca ve iş bitiminde alanı gözledi.	Evet	-
11	S3 *	Uygun tip ve sayıda yangın söndürücü alanda hazır bulunduruldu.	Evet	-
12	S4	Yangın algılama sistemi geçici olarak devre dışıysa kayıt altına alındı ve iş sonunda geri alınacak.	Evet	-
13	S5	Patlamadan korunma dokümanının «çalışma izni gerekli» kararı ve bölge sınırları kontrol edildi.	Uygulanmaz	Patlayıcı Ortamlar Yön. Ek-2 md.1.2-b; Patlayıcı Ortamlar Yön. m.10/2-ç

2. Kontrol maddesi kartları

Özet tabloda gösterilmeyen ya da tabloda kırpılan alanlar. Tabloda tamamı görünen bilgi burada tekrarlanmaz; numaralar tablodaki numaralardır.

13. S5

NOT
Çalışma alanında patlayıcı ortam yok

Bütün alanları özet tabloda tam olarak görünen 12 kontrol maddesi için ayrıca kart basılmadı.

Tehlikeler

#	Kalem
1	Kıvılcım sıçraması ve yangın
2	Kaynak dumanı
3	UV ışınım

Alınan önlemler

#	Kalem
1	Yanıcı malzemeler 11 metre uzaklaştırıldı
2	Kaynak perdesi kuruldu
3	Yerel havalandırma çalıştırıldı

Kişisel koruyucu donanım

#	Kalem
1	Kaynakçı maskesi
2	Deri eldiven ve önlük
3	İş ayakkabısı

Katılımcılar

Ad Soyad	Görev	Rol	Brifing	İmza
Serkan Aksu	Kaynak operatörü	Çalışan	Evet · 26.10.2026 08:55	
Ahmet Korkmaz	Kaynak operatörü	Çalışan	Evet · 26.10.2026 08:55	
Emre Doğru	Bakım teknisyeni	Gözcü (dışarıda sürekli izleme / yangın gözcüsü)	Evet · 26.10.2026 08:55	

Kullanılacak ekipman

Ekipman	Tür	Son kontrol tarihi	Sonuç
Gazaltı kaynak makinesi	Kaynak makinesi	11.02.2026	Uygun

Kurtarma ve haberleşme düzeni

Konu	Açıklama
Kurtarma düzeni	Yangın gözcüsü iş süresince ve iş bitiminden sonra alanda kalır; iş noktasında yangın söndürme tüpü ve yangın battaniyesi hazır bulunur.
Haberleşme yöntemi	Telsizle vardiya amiri ve söndürme ekibiyle haberleşme; acil durumda en yakın yangın ihbar butonu kullanılır.

Eş zamanlı işler

Aynı holde forklift ile malzeme taşıma sürüyor; geçiş yolu şeritle ayrıldı.

Notlar

İş planlanan süreden önce bitti. Kapanış kontrolünde sıcak nokta ya da yanıcı artık görülmedi; alan üretime teslim edildi.

İzin geçmişi (durum kütüğü)

Zaman	Olay	Kişi	Gerekçe
26.10.2026 08:20	Oluşturuldu	Elif Yıldız	-
26.10.2026 08:50	Onaylandı	Burak Tan	-
26.10.2026 14:30	Kapatıldı	Burak Tan	-

Kapanış kontrolü

Kontrol	Durum
Çalışma alanı temizlendi, artık malzeme kaldırıldı	Evet
Enerji güvenli biçimde geri verildi	Uygulanmaz
Kilit ve etiketler kaldırıldı, sayımı yapıldı	Uygulanmaz
Sıcak iş sonrası alan gözlemi tamamlandı	Evet
Alandan çıkış sayımı yapıldı, kimse içeride değil	Uygulanmaz
Kısa devre ve topraklama düzeni, bütün çalışmalar bitip herkese haber verildikten SONRA kaldırıldı	Uygulanmaz

İmza / paraf

Ad-Soyad	Unvan	Tarih	İmza
Elif Yıldız	Hazırlayan		
Burak Tan	Onaylayan · Üretim şefi		
Serkan Aksu	Çalışan		
Ahmet Korkmaz	Çalışan		
Emre Doğru	Gözcü (dışarıda sürekli izleme / yangın gözcüsü)		
Burak Tan	Kapatan		
	İşveren / işveren vekili		

Dayanak ve açıklama

Bu izin formu 6331 sayılı Kanun m.4, m.10, m.16 ve m.17 yükümlülüklerinin belgelenmesine yardımcı bir kayıttır; işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mevzuatta genel bir çalışma izni formu zorunluluğu yoktur; izin sistemi patlamadan korunma dokümanı ya da sağlık ve güvenlik dokümanı gerekli gördüğünde uygulanır (Patlayıcı Ortamlar Yön. Ek-2 md.1.2; Maden İşyerlerinde İSG Yön. Ek-1 md.1.9). Kontrol maddeleri ve dayanaklar işyerine özgü risk değerlendirmesiyle birlikte değerlendirilmelidir. Mevzuat eşiği bulunmayan sayılar (izin süresi, gaz eşikleri) işyerinin kendi prosedürüne göre belirlenmiştir. Kontrol tablosunda kodun yanındaki * işareti, o maddenin bu izin türü için ZORUNLU olduğunu gösterir.